



Bergauer

Messung nichtelektrischer Größen

- Winkelmessung
- Wegmessung
- Temperaturmessung



1) Winkelmessung



$$[E] = \frac{E}{NE} = \frac{V}{^\circ}$$

2) Wegmessung

LVDT



3) T-Messung

