


IV.1

Messung nichtelektrischer Größen

BEG



1.) Winkelmessung
Drehpotentiometer




$$[E] = \frac{E}{NE} = \frac{V}{\phi}$$

Empfindlichkeit

2.) Wegmessung
LVDT



3.) Temperaturmessung



Wie funktioniert PT-100
-1000
LVDT

Was ist Auflösung / Genauigkeit