





Smith Diagramm



Im Smith-Diagramm wird der Reflexionsfaktor ρ eingetragen.





Normiertes Smith-Diagramm











R SMD

CH1 S11




R – bedrahtet

CH1 S11




C – SMD

CH1 S11




C- bedrahtet

CH1 S11



L- SMD

CH1 S11



L- bedrahtet

CH1 S11

